

**ASSEMBLEE DE CORSE
COMMISSION PERMANENTE**

1 ERE SESSION DE 2020

REUNION DU 6 MAI 2020

**RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE**

**PRUPOSTA DI RIFORMA DI L'ATTRAZZI DI GARASGIU DI
A CULLETTIVITA DI CORSICA**

**PROPOSITION DE REFORME DES MATERIELS DE
GARAGE DE LA COLLECTIVITE DE CORSE**

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Les ateliers de la Collectivité de Corse sont équipés de matériels de garage qui permettent aux mécaniciens d'effectuer leurs missions.

Les matériels cassés et/ou qui ne passent plus les contrôles obligatoires sont voués à la réforme.

Ainsi, ces matériels de garage hors-service, économiquement irréparables et dangereux ne peuvent qu'être détruits.

La destruction sera constatée par le chef de service compétent.

La liste des matériels concernés est jointe en annexe 1.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Annexe 1 :

Proposition de réforme des matériels de garage

Type de matériel	Marque	Identification	Observations	Atelier et Collectivité d'origine
Banc de géométrie-parallélisme	FOG	GTR 628 RW	hors-service car endommagé par la foudre dans l'atelier de Caldaniccia	Caldaniccia/CD2A
Cric Poids-lourd	FOG	N° : 1049001	ne passe plus le contrôle des matériels de levage	Caldaniccia/CD2A
Cric rouleur pneumatique 20T	FOG	inconnue	vétuste, ne passe plus le contrôle des matériels de levage, irréparable et ne présente pas de plaque d'identification	Caldaniccia/CD2A
Equilibreuse de roue	FACOM	N° : U217AS100	hors-service car endommagée par la foudre dans l'atelier de Caldaniccia	Caldaniccia/CD2A
Cric Hydraulique	FACOM	N° : 1309723 Type : DL200SL	ne passe plus le contrôle des matériels de levage, irréparable	Sartène/CD2A
Cric Hydraulique	SIEPA	N° : 040456601	ne passe plus le contrôle des matériels de levage, irréparable	Sartène/CD2A
Démonte pneumatique	RAVAGLIOLI	Type : G6441V.20 N°: 00468	problème de bras, hors-service et économiquement irréparable	Sartène/CD2A
Grue d'atelier hydraulique : chèvre manuelle	OMCN	ART133	ne passe plus le contrôle des matériels de levage	Sartène/CD2A
Poste de soudage à fil MIG-MAG	TELWIN	TELMIG 180/2	ne fonctionne plus, irréparable	Sartène/CD2A
Transpalette non gerbeur	inconnue	inconnue	vétuste, ne passe plus le contrôle des matériels de levage, irréparable et ne présente pas de plaque d'identification	Sartène/CD2A