

ANNEXE 1 : Liste des matériels à aliéner

*Carb	**MeC	Marque	Modèle	Immatriculation	N° Série	***KmS	Observations	Localisation
-	30/03/2005	ACTM	REMORQUE	BG403YL	VF9B19215ER054059	-	Treuil et balancier HS, écartement des rampes, corrosion	Caldanicia
-	2003	ARVEL	HF40351D	-	HF407430R	-	Unica 4m ³ avec réservoir à saumure, Mauvais état général, matériel vétuste hors d'usage	Corti
-	2006	ARVEL	HF40351D	-	HF615EJ50R	-	Unica 4m ³ avec réservoir à saumure, Mauvais état général, matériel vétuste hors d'usage	Corti
-	2004	ARVEL	MFS4500	-	MFS426540R	-	Mauvais état général, matériel vétuste hors d'usage	Corti
-	2004	ARVEL	MFS4500	-	MFS426440R	-	Mauvais état général, matériel vétuste hors d'usage	Corti
-	2005	ARVEL	MN 34	-	1512 / 945	-	Mauvais état général, matériel vétuste hors d'usage	Corti
-	2005	ARVEL	MN 36	-	1513 / 990	-	Mauvais état général, matériel vétuste hors d'usage	Corti
-	2007	ARVEL	MN 36	-	1833 / 1045	-	Mauvais état général, matériel vétuste hors d'usage	Corti
-		BUCHER Schörling	UNIFANT 60	-	-	-	Corrosion importante, pièces plus fournies, hors d'usage	Caldanicia
GO	10/11/2006	CITROEN	BERLINGO	3357HK2B	VF7GJ9HXC93382285	278200	Rétroviseurs extérieurs HS, vitre avant gauche cassée, pneus usés, kilométrage élevé	Tragone

*Carb : carburant

**MeC : date de première mise en circulation

***KmS : kilométrage

*Carb	**MeC	Marque	Modèle	Immatriculation	N° Série	***KmS	Observations	Localisation
GO	06/07/2006	CITROEN	BERLINGO	6627HJ2B	VF7GJ9HXC93348501	138550	Etat carrosserie passable, fuite d'huile moteur, mauvais état intérieur, pneus usés	Tragone
GO	15/05/2006	CITROEN	BERLINGO	EF103VK	VF7GJ9HXC93328017	190920	Direction hors-service, moteur HS, très mauvais état général	Caldanicia
GO	05/02/2014	CITROEN	DANGEL	DC273VM	VF37D9HN0DJ853585	143025	Boite de vitesses cassée, embrayage HS, mauvais état général	Muriani
GO	23/09/2011	DACIA	DUSTER	BV609JW	UU1HSDACN46001417	176795	Kilométrage élevé, mauvais état carrosserie, fuite moteur, capteur pression turbo HS	Tragone
GO	24/06/2022	DACIA	DUSTER	FQ072VW	VF1HJD40164263132	-	Cédé à l'assurance suite à sinistre	*
FU	01/01/1996	FIAT	145 FD BOUTEUR	23FIAT	100445	-	Boite de vitesses HS, plusieurs pièces manquantes	Biguglia
GO	17/07/2009	IVECO	DAILY	AB259ZN	ZCFC35A800D405598	159530	Nombreuses pièces manquantes, Véhicule épave	Caldanicia
GO	17/07/2009	IVECO	DAILY	AB276ZN	ZCFC35A800D405254	212300	Etat général moyen, kilométrage élevé	Caldanicia
GO	17/07/2009	IVECO	DAILY	AB329ZN	ZCFC35A800D405249	165000	Manque rétro droit, assise avant gauche détériorée, carrosserie en mauvais état, corrosion	Caldanicia
GO	17/07/2009	IVECO	DAILY	AB337ZN	ZCFC35A800D405602	179557	Pont arrière HS, problème crémaillère, assise avant gauche déchirée	Caldanicia
GO	08/12/2009	IVECO	DAILY	AG203TH	ZCFC35A800D405250	95100	Manque moteur de relevage de la benne, mauvais état général	Caldanicia

*Carb : carburant

**MeC : date de première mise en circulation

***KmS : kilométrage

*Carb	**MeC	Marque	Modèle	Immatriculation	N° Série	***KmS	Observations	Localisation
GO	08/12/2009	IVECO	DAILY	AG433TH	ZCFC35A800D405251	145000	Choc porte/aile avant droite, assise avant gauche détériorée, mauvais état intérieur/extérieur	Caldanicia
GO	10/03/2010	IVECO	DAILY	AN689DJ	ZCFC35A380D417575	119074	Choc porte/aile avant droite, assise avant gauche détériorée, neiman HS, corrosion	Caldanicia
GO	12/06/1974	MERCEDES	406BUNIMOG	759K2B	40 612 110 021 818	169868	Boite de vitesses HS, embrayage HS, freins HS, plusieurs pièces manquantes	BIGUGLIA
GO	24/02/1998	MERCEDES	UNIMOG	4642GM2B/FV222PD	WDB4271121W190466	50000	Corrosion importante généralisée, plusieurs pièces plus fournies	Corti
GO	27/09/2002	MITSUBISHI	L200	1902GZ2B	MMBJNK740D059933	220441	Moteur cassé, mauvais état carrosserie, fuite d'huile moyeux arrière, feux arrière cassés, manque porte arrière	Tragone
GO	27/02/2013	NISSAN	NAVARA	CR565FG	VSKCVDN40UO514243	270777	Etat carrosserie passable, fuite d'huile moteur, mauvais état intérieur, capteur ABS HS	Tragone
GO	20/11/2014	NISSAN	NAVARA	DL274XE	VSKCVND40U0564070	66405	Cédé à l'assurance suite à sinistre	*
GO	19/03/2014	NISSAN	NAVARA	DE644BL	VSKBVND40U0542407	95254	Corrosion châssis /caisse et système de freinage, mécanique en mauvais état	Caldanicia

*Carb : carburant

**MeC : date de première mise en circulation

***KmS : kilométrage

*Carb	**MeC	Marque	Modèle	Immatriculation	N° Série	***KmS	Observations	Localisation
GO	29/07/2009	NISSAN	NP300	AC271EN	JN1CPUD22U0162974	200734	Mauvais état carrosserie plusieurs pièces manquantes, pneus usés, Kilométrage élevé, problème capteur pédale accélérateur	Tragone
GO	30/07/2013	PEUGEOT	207	CX880KR	VF3WC8HR0DE046095	176136	Mauvais état général, choc latéral droit	Caldanicia
GO	30/07/2013	PEUGEOT	207	CX996KR	VF3WC8HR0DE046472	60000	Cédé à l'assurance suite à sinistre	*
	02/12/2015	PEUGEOT	208	DX585VS	VF3CCBHY6FT205441	*	Cédé à l'assurance suite à sinistre	*
GO	14/04/2006	PEUGEOT	307	9891GR2A	VF33C9HYC84563895	115242	Mauvais état carrosserie, jeu dans la direction	Caldanicia
GO	08/02/2005	PEUGEOT	307	1759HF2B	VF33C9HYB83953423	244076	Kilométrage élevé, état intérieur et extérieur passable, contacteur airbag HS	Tragone
GO	28/05/2008	PEUGEOT	308	7651HN2B	VF1BB080F29371286	*	Cédé à l'assurance suite à sinistre	*
GO	17/10/2007	PEUGEOT	308	4399HM2B	VF34CRHRH55035569	*	Cédé à l'assurance suite à sinistre	*
	2002	RABAUD	720A47		VF9720A4712559109	-	Mauvais état général, matériel vétuste hors d'usage	Corti
	10/12/2006	RABAUD	BALAYEUSE	BG366YL	VF972057D36559066	-	Engrenage HS, timon tordu, Hors d'usage	Caldanicia
GO	01/12/1995	RENAULT	40ACC5 M150	CK682MV	VF640ACC000003941	140152	Corrosion importante, pièces de rechange plus fournies	Corti
	06/03/2009	RENAULT	CLIO	138HA2A	VF1BR1P0H40653742	*	Cédé à l'assurance suite à sinistre	*
ES	02/01/2008	RENAULT	CLIO	1882GX2A	VF1BR1B0H39040884	124860	Manque 2 feux arrière, carrosserie en mauvais état	Caldanicia

*Carb : carburant

**MeC : date de première mise en circulation

***KmS : kilométrage

*Carb	**MeC	Marque	Modèle	Immatriculation	N° Série	***KmS	Observations	Localisation
ES	07/03/2008	RENAULT	CLIO	1966 HN 2B	VF1BRCBOA39518462	116159	Etat général passable, manque rétroviseurs extérieurs	Tragone
ES	06/11/2003	RENAULT	CLIO	2249GL2A	VF1CB0P0G29722454	178000	Carrosserie et intérieur en mauvais état.	Caldanicia
GO	18/07/2003	RENAULT	CLIO	4312HB2B	VF1BB080F29371286	289422	Mauvais état carrosserie, kilométrage élevé, contacteur airbag HS, fuite d'huile moteur, train avant HS	Tragone
ES	06/11/2006	RENAULT	CLIO	4326GT2A	VF1BR1A0H36865168	95000	Choc pare-chocs arrière, jeu dans la direction	Caldanicia
GO	10/11/2006	RENAULT	CLIO	4576GT2A	VF1BRIFOH36744179	125832	Etat passable, pneus usés	Tragone
GO	30/01/2004	RENAULT	CLIO	4740HC2B	VF1BBRE8EF30276394	161184	Mauvais état général intérieur et extérieur, pneus usés, train avant HS, fuite d'huile moteur	Tragone
ES	08/02/2006	RENAULT	CLIO	4859GR2A	VF1BR1B0H35290185	145618	Choc latéral gauche, mauvais état général	Caldanicia
ES	08/02/2006	RENAULT	CLIO	4861GR2A	VF1BR1A0H35268453	115440	Mauvais état général	Caldanicia
GO	14/02/2006	RENAULT	CLIO	5113GR2A	VF1BR1F0H35287962	135332	Mauvais état général	Caldanicia
GO	13/02/2009	RENAULT	CLIO	8625GZ2A	VF1CB8M0540905421	114264	Mauvais état général, siège avant gauche détérioré	Caldanicia
GO	13/02/2009	RENAULT	CLIO	8626GZ2A	VF1CB8M0540905422	89400	Mauvais état général	Caldanicia
GO	07/10/2009	RENAULT	CLIO	AD298GH	VF1BR1F0H42062670	217984	Manque : rétros extérieurs, kilométrage élevé, mauvais état général	Caldanicia
GO	15/04/2010	RENAULT	CLIO	AQ077KT	VF1CRCH0643148448	193869	Mauvais état général, kilométrage élevé	Caldanicia
GO	27/05/2010	RENAULT	CLIO	AS149VL	VF1BRCH0643238994	217541	Kilométrage élevé, état général passable, pneus usés, rétro droit cassé	Tragone

*Carb : carburant

**MeC : date de première mise en circulation

***KmS : kilométrage

*Carb	**MeC	Marque	Modèle	Immatriculation	N° Série	***KmS	Observations	Localisation
ES	27/05/2010	RENAULT	CLIO	AS179VL	VF1BRCH0643238997	130763	Carrosserie passable, kilométrage élevé, train avant HS, pneus usés, fuite d'huile moteur	Tragone
GO	30/09/2010	RENAULT	CLIO	BA945WD	VF1BRCH0644074339	121056	Pare-brise cassé, choc avant, intérieur en mauvais état	Caldanicia
ES	17/05/2005	RENAULT	CLIO	BG134YE	VF1BB0PEG33709903	153859	Manque serrure de hayon, poignée intérieure de porte avant, mauvais état général	Caldanicia
GO	24/02/2011	RENAULT	CLIO	BJ893JF	VF1BR2H0H44878696	101026	Rétroviseurs extérieurs HS, mauvais état carrosserie, pneus usés	Tragone
GO	10/11/2011	RENAULT	CLIO	BX025NC	VF1BRAH0H46122669	*	Véhicule épave suite à sinistre	*
GO	09/10/2012	RENAULT	CLIO	CL945PM	VF1BR2HAH47804551	111580	Mauvais état général, embrayage HS, pneus usés, contacteur airbag HS	Tragone
GO	04/03/2013	RENAULT	CLIO	CR768KC	VF15RRLOH48725001	245124	Choc avant, kilométrage élevé, train complet HS, moteur HS, manque : feux arrière, rétros extérieurs	Tragone
GO	23/01/2015	RENAULT	CLIO	DN570-LX	VF15R3L0H52268438	*	Véhicule épave suite à sinistre	*
GO	17/04/2001	RENAULT	EPAREUSE	7713GD2A	T3541PB	4228 Heures	Pièces de rechange plus fournies	Sartè
GO	17/04/2001	RENAULT	ERGOS	7711GD2A	41G0549	3951 Heures	Pièces de rechange plus fournies	Caldanicia
GO	17/04/2001	RENAULT	ERGOS	7715GD2A	41 G 0565	4000 heures	Epareuse HS, fuite d'huile, embrayage HS	Caldanicia

*Carb : carburant

**MeC : date de première mise en circulation

***KmS : kilométrage

*Carb	**MeC	Marque	Modèle	Immatriculation	N° Série	***KmS	Observations	Localisation
GO	03/10/2002	RENAULT	KANGOO	2225GZ2B	VF1FC07AF27588821	255000	Mauvais état général, boîte de vitesses et embrayage HS, pneus usés	Tragone
GO	18/07/2008	RENAULT	KANGOO	2543HP2B/GE975XM	VF1FW1AB540302810		Moteur et boîte de vitesses HS, rétroviseur gauche HS, pneus usés	Tragone
GO	22/01/2008	RENAULT	KANGOO	2652GX2A	VF1KC1GGF39040912	180015	Mauvais état carrosserie, kilométrage important	Caldanicia
GO	09/10/2008	RENAULT	KANGOO	2793GZ2A	VF1FW0BC540211570	198204	Assise avant gauche déchirée, mauvais état général, kilométrage élevé	Caldanicia
GO	25/07/2008	RENAULT	KANGOO	3380HP2B/GF739NJ	VF1KW0BB540318768	238312	Mauvais état carrosserie, banquette arrière manquante, kilométrage élevé	Tragone
GO	03/12/2008	RENAULT	KANGOO	5768GZ2A	VF1FW0BB540512927	179289	Etat général très moyen	Caldanicia
GO	03/12/2008	RENAULT	KANGOO	5770GZ2A	VF1FW0BB540512914	221269	Train avant HS, mauvais état général, kilométrage élevé	Caldanicia
GO	03/12/2008	RENAULT	KANGOO	5772GZ2A	VF1FW0BB540512916	235394	Mauvais état général, kilométrage élevé	Caldanicia
GO	03/12/2008	RENAULT	KANGOO	5774GZ2A	VF1KW0BB540512898	172057	Choc arrière droit, carrosserie en mauvais état, kilométrage élevé	Caldanicia
GO	03/12/2008	RENAULT	KANGOO	5775GZ2A	VF1KW0BB540512899	162000	Très mauvais état général	Caldanicia
GO	04/12/2008	RENAULT	KANGOO	5821GZ2A	VF1FW0BC540211574	224762	Train avant et crémaillère HS, voyant moteur allumé	Caldanicia
ES	09/10/2007	RENAULT	KANGOO	7836GW2A	VF1FC1DGF38194151	146500	Mauvais état général	Caldanicia
ES	09/10/2007	RENAULT	KANGOO	7839GW2A	VF1FC1DGF38194067	176792	Timonerie de direction HS, amortisseurs et freins HS	Caldanicia

*Carb : carburant

**MeC : date de première mise en circulation

***KmS : kilométrage

*Carb	**MeC	Marque	Modèle	Immatriculation	N° Série	***KmS	Observations	Localisation
GO	13/02/2009	RENAULT	KANGOO	8628GZ2A	VF1FW0BB540905418	195265	Moteur de clim HS, problème injection, pare-brise fêlé	Caldanicia
GO	22/07/2008	RENAULT	KANGOO	8669GY2A	VF1KW0BB540052110	230145	Kilométrage élevé, mauvais état sellerie, moteur et train avant HS, freins à remplacer	Tragone
GO	17/07/2009	RENAULT	KANGOO	AB441ZR	VF1FW1BB541510948	265981	Choc portes arrière, mauvais état extérieur et intérieur	Caldanicia
GO	16/09/2009	RENAULT	KANGOO	AC510WZ	VF1KW0BB541941710	253448	Kilométrage élevé, pneus usés, mauvais état carrosserie, rétro gauche cassé, siège avant gauche troué	Tragone
GO	28/10/2009	RENAULT	KANGOO	AE484ET	VF1FW1BB542102124	210202	Contacteur airbag HS, Kilométrage élevé, pneus usés, mauvais état carrosserie, rétro gauche HS	Tragone
GO	24/11/2009	RENAULT	KANGOO	AF990XJ	VF1FW1BB542268761	286000	Rétro gauche cassé, carrosserie en mauvais état, kilométrage élevé	Caldanicia
GO	09/12/2009	RENAULT	KANGOO	AG264XB	VF1KW0BB542462968	142224	Mauvais état carrosserie et sellerie, moteur HS	Tragone
GO	11/05/2010	RENAULT	KANGOO	AR041YG	VF1FW1BB543386016	195233	Très mauvais état général, kilométrage élevé	Tragone
GO	27/05/2010	RENAULT	KANGOO	AS965VK	VF1FW1BB543239712	214295	Mauvais état carrosserie, pneus usés, Kilométrage élevé, moquette avant gauche trouée	Tragone
-	28/02/2011	RENAULT	KANGOO	BJ460MV	VF1FW1BB544295336	*	Cédé à l'assurance suite à sinistre	*
GO	01/12/2011	RENAULT	KANGOO	BY999LR	VF1KW25B 546 533 139	151000	Boîte de vitesses HS, état général moyen	Caldanicia

*Carb : carburant

**MeC : date de première mise en circulation

***KmS : kilométrage

*Carb	**MeC	Marque	Modèle	Immatriculation	N° Série	***KmS	Observations	Localisation
GO	25/09/2012	RENAULT	KANGOO	CL603FS	VF1FW15B547662483	181704	Mauvais état général, manque rétros extérieurs, kilométrage élevé	Caldanicia
GO	28/09/2012	RENAULT	KANGOO	CL652FS	VF1FW15B547662484	138050	Assise avant gauche déchirée, mauvais état général	Caldanicia
GO	28/09/2012	RENAULT	KANGOO	CL734FS	VF1FW15B547662485	117721	Neiman HS, mauvais état général	Caldanicia
GO	26/06/2007	RENAULT	KANGOO	DB112AS	VF1FC1EAF37827192	290728	Roulant, levier de vitesses et pneus à remplacer, kilométrage élevé, état général moyen	Caldanicia
GO	03/07/2008	RENAULT	KANGOO	DB924AR	VF1FW1AB539982850	235701	Mauvais état général, kilométrage élevé	Caldanicia
GO	14/05/1997	RENAULT	M150	7447GK2B	VF640ACC000006660	174000	Plusieurs pièces plus fournies, matériel vétuste	Corte
GO	17/11/2005	RENAULT	MASTER	1985HH2B	VF154ANA134595174	255765	Etat carrosserie passable, fuite d'huile moteur, mauvais état intérieur, problème démarrage	Tragone
GO	06/02/2008	RENAULT	MASTER	3889GY2A	VF1HDC1K638788999	236025	Assise avant gauche déchirée, mauvais état général, kilométrage élevé	Caldanicia
GO	24/06/2008	RENAULT	MASTER	6652GY2A	VF1UDC1G639181065	153540	Rotules de suspension et triangles HS, freins usés	Caldanicia
GO	24/06/2008	RENAULT	MASTER	6653GY2A	VF1UDC1G639181063	156254	Rétro droit cassé, assise avant gauche déchirée, mauvais état général	Caldanicia
GO	24/06/2008	RENAULT	MASTER	6655GY2A	VF1UDC1G639181061	146236	Moteur HS, mauvais état général	Caldanicia
GO	24/06/2008	RENAULT	MASTER	6656GY2A	VF1UDC1G639181060	171614	Rétro droit et feu arrière droit cassés, assise avant gauche déchirée, mauvais état carrosserie	Caldanicia

*Carb : carburant

**MeC : date de première mise en circulation

***KmS : kilométrage

*Carb	**MeC	Marque	Modèle	Immatriculation	N° Série	***KmS	Observations	Localisation
GO	30/04/2013	RENAULT	MASTER	CT330HT	VF1VBV6F747830594	230000	Moteur HS, pneus usés, feu arrière cassé	Tragone
GO	30/04/2013	RENAULT	MASTER	CT454HT	VF1VBV6F747830584	180151	Kilométrage élevé, manque moteur, boîte de vitesses HS, manque façade avant	Tragone
GO	30/04/2014	RENAULT	MASTER	CT369HT	VF1VBV6F747830583	250000	Mauvais état carrosserie, kilométrage élevé, train avant HS, distribution cassée, châssis rouillé	Tragone
GO	01/06/2018	RENAULT	MAXITY	EX460WG	VF6SYTF24H7209326	*	Cédé à l'assurance suite à sinistre	*
ES	21/10/2011	RENAULT	MEGANE	BW161SR	VF1BZ1V0646431180	106616	Amortisseurs arrière et triangles à remplacer, mauvais état intérieur et extérieur	Caldanicia
GO	26/09/2006	RENAULT	MIDLUM	2567GT2A	VF647BCA000002196	96204	Manque : moyeu avant gauche, porte avant droite, pompe hydraulique et cardan, mécanisme essuie-vitre, châssis cassé	Caldanicia
ES	16/03/2009	RENAULT	TWINGO	2794GZ2A	VF1CN0A0540215268	124416	Problème boîtier papillon, mauvais état général	Caldanicia
ES	12/12/2006	RENAULT	TWINGO	4964HK2B	VF1C0600536954302	61258	Moteur HS, distribution cassée, pneus usés, carrosserie passable	Tragone
ES	06/10/2008	RENAULT	TWINGO	5174GY2A/GE827EG	VF1CNOAO539499686	184764	Choc hayon, roue arrière gauche HS, mauvais état général	Caldanicia
ES	19/01/2005	RENAULT	TWINGO	530HF2B	VF1C06W0532929142	170000	Mauvais état sellerie, pneus usés, état carrosserie passable	Tragone
ES	19/01/2005	RENAULT	TWINGO	531HF2B	VF1C06W0532929140	137662	Mauvais état carrosserie, pneus usés	Tragone

*Carb : carburant

**MeC : date de première mise en circulation

***KmS : kilométrage

*Carb	**MeC	Marque	Modèle	Immatriculation	N° Série	***KmS	Observations	Localisation
ES	19/01/2005	RENAULT	TWINGO	533HF2B	VF1C06W0532929138	103409	Mauvais état carrosserie, pneus usés	Tragone
ES	12/01/2010	RENAULT	TWINGO	AJ881QW	VF1CNOA0542575932	121000	Boite à vitesses cassée, pneus usés, mauvais état carrosserie	Tragone
ES	19/05/2010	RENAULT	TWINGO	AS784JS	VF1CNBA0543426758	180313	Mauvais état carrosserie, pneus usés, fuite d'huile moteur, freins usés	Tragone
GO	25/01/2002	RENAULT	44AEA9A	1449GX2B	VF644AEA000000277	145056	Point à temps, Système émulsion HS, matériel vétuste	Biguglia
		SICOMETAL	CMM		02102 3		Mauvais état général, matériel vétuste hors d'usage	Corti
GO	25/01/2001	TOYOTA	HILUX	5604GT2B	JTFDP6269000033555	250000	Mauvais état carrosserie, kilométrage élevé, train avant HS, distribution cassée, châssis rouillé, moteur soufflerie habitacle manquant	Tragone
-	05/2010	VILLETON	PH.220	-	PH.220/09.003/500	-	Balayeuse hors d'usage	Caldanicia
-	-	-	GARNERO	-	ABH.XR.105	-	Wagon ferroviaire hors d'usage	*

*Carb : carburant

**MeC : date de première mise en circulation

***KmS : kilométrage

ANNEXE 2 : Liste des matériels à réformer

Modèle	N° de série	Marque	Type	Localisation
FS 550	161556824	STIHL	Débroussailleuse	PUMONTE
FS 460	178836665	STIHL	Débroussailleuse	PUMONTE
FS 500	146999446	STIHL	Débroussailleuse	PUMONTE
FS 510	181111865	STIHL	Débroussailleuse	PUMONTE
FS 560	182610580	STIHL	Débroussailleuse	PUMONTE
FS 560	175341345	STIHL	Débroussailleuse	PUMONTE
MS 250	164032871	STIHL	Tronçonneuse	PUMONTE
FS 510	179407179	STIHL	Débroussailleuse	PUMONTE
FR 450	170232382	STIHL	Débroussailleuse	PUMONTE
FR 355	90200340	HUSQVARNA	Débroussailleuse	PUMONTE
FS 500	160328058	STIHL	Débroussailleuse	PUMONTE
FS 500	166865897	STIHL	Débroussailleuse	PUMONTE
327 P4	20143900006	HUSQVARNA	Perche élagueuse	PUMONTE
RX 355	90200182	HUSQVARNA	Tronçonneuse	PUMONTE
BG 86	186846039	STIHL	Souffleur	PUMONTE
125 B	20141400125	HUSQVARNA	Souffleur	PUMONTE
125 B	20094000341	HUSQVARNA	Souffleur	PUMONTE
MS 2005	171511342	STIHL	Tronçonneuse	PUMONTE
MS 260	171537681	STIHL	Tronçonneuse	PUMONTE
FS 500	142661715	STIHL	Débroussailleuse	PUMONTE
XP 550	150701316	HUSQVARNA	Tronçonneuse	PUMONTE
PB 770	1988760	ECHO	Souffleur	PUMONTE
PPX 270	9768HA2004	OLEO MAC	Perche élagueuse	PUMONTE
540 XP	2016200233	HUSQVARNA	Tronçonneuse	PUMONTE
355 RX	82700133	HUSQVARNA	Débroussailleuse	PUMONTE
FS 510	179186558	STIHL	Débroussailleuse	PUMONTE
355 RX	84700109	HUSQVARNA	Débroussailleuse	PUMONTE
MS 240	153197438	STIHL	Tronçonneuse	PUMONTE
XP 540	20162400179	HUSQVARNA	Tronçonneuse	PUMONTE
FS 550	161556824	STIHL	Débroussailleuse	CISMONTE
FS 500	166865880	STIHL	Débroussailleuse	CISMONTE
23	147379588	STIHL	Tronçonneuse	CISMONTE
64K 150	701566	ZENOAH KOMATSU	Débroussailleuse	CISMONTE
FS 460	170070640	STIHL	Débroussailleuse	CISMONTE
MS 240	166360615	STIHL	Tronçonneuse	CISMONTE
MS 200	169295907	STIHL	Tronçonneuse	CISMONTE
MS 200	172545817	STIHL	Tronçonneuse	CISMONTE
MS 200	169087160	STIHL	Tronçonneuse	CISMONTE
MS 201	174584698	STIHL	Tronçonneuse	CISMONTE
MS 260	172526392	STIHL	Tronçonneuse	CISMONTE
MS 260	172135736	STIHL	Tronçonneuse	CISMONTE
MS 260	157420465	STIHL	Tronçonneuse	CISMONTE
FS 550	169080692	STIHL	Débroussailleuse	CISMONTE

Modèle	N° de série	Marque	Type	Localisation
FS 550	148730742	STIHL	Débroussailleuse	CISMONTE
FS 510	185720714	STIHL	Débroussailleuse	CISMONTE
FS 550	161495102	STIHL	Débroussailleuse	CISMONTE
MS 200	169087219	STIHL	Tronçonneuse	CISMONTE
MS 200	153998587	STIHL	Tronçonneuse	CISMONTE
MS 200	172545759	STIHL	Tronçonneuse	CISMONTE
MS 200	169295915	STIHL	Tronçonneuse	CISMONTE
FS 550	168987669	STIHL	Débroussailleuse	CISMONTE
FS 550	161495125	STIHL	Débroussailleuse	CISMONTE
HT 75	262936736	STIHL	Perche élagueuse	CISMONTE
FS 550	165227370	STIHL	Débroussailleuse	CISMONTE
MS 261	177513093	STIHL	Tronçonneuse	CISMONTE
MS 200T	165398970	STIHL	Tronçonneuse	CISMONTE
MS 200T	172545541	STIHL	Tronçonneuse	CISMONTE
24	126307344	STIHL	Tronçonneuse	CISMONTE
FS 550	169080734	STIHL	Débroussailleuse	CISMONTE
FS 550	165227379	STIHL	Débroussailleuse	CISMONTE
24	125298739	STIHL	Tronçonneuse	CISMONTE
MS 200T	173009337	STIHL	Tronçonneuse	PUMONTE
MS 200T	171526160	STIHL	Tronçonneuse	PUMONTE
540 XP	965982700	HUSQVARNA	Perche élagueuse	PUMONTE
372 XP	965968100	HUSQVARNA	Tronçonneuse	PUMONTE
FS 510	189645232	STIHL	Débroussailleuse	PUMONTE
FS 550	161556824	STIHL	Débroussailleuse	PUMONTE
FS 460	170076400	STIHL	Débroussailleuse	CISMONTE
23	147379588	STIHL	Tronçonneuse	PUMONTE
FS 500	166865880	STIHL	Tronçonneuse	PUMONTE
FS 550	161556824	STIHL	Débroussailleuse	PUMONTE
724HB2	35Z1400072	O TAG	Pont élévateur	PUMONTE